

**Муниципальное нетиповое автономное общеобразовательное учреждение культуры
«Гимназия «Арт-Этюд»**

СОГЛАСОВАНО:

Решение общего
собрания учреждения

Протокол № 4 от 25.02.2022г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ С ЖАРОВОЧНЫМ ШКАФОМ

№-18

Настоящая инструкция по охране труда при работе с жаровочным шкафом, регламентирует безопасный, с точки зрения охраны труда, порядок действий при работе с жаровочным шкафом в процессе исполнения работником своих должностных обязанностей.

1.Общие требования безопасности

1.1. К работам с жаровочным шкафом допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда, аттестованные на II группу по электробезопасности.

1.2. Лица, допущенные к работе с жаровочным шкафом, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с жаровочным шкафом возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- термические ожоги при касании руками нагревшегося жаровочного шкафа, а также горячей жидкостью или паром;

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса жаровочного шкафа и отсутствии диэлектрического коврика.

1.4. При работе с жаровочным шкафом должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный и косынка или колпак, диэлектрический коврик.

1.5. Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.

1.6. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. Убедиться в наличии на полу около жаровочного шкафа диэлектрических ковриков.
- 2.2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей жаровочного шкафа, а также надежность подсоединения защитного заземления к ее корпусу.
- 2.3. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее функционировании.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить жаровочный шкаф, убедиться в нормальной работе нагревательных элементов.
- 3.2. Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посуду из нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать алюминевую посуду. Не пользоваться эмалированной посудой со сколами эмали.
- 3.3. Крышки горячей посуды(протвени) брать полотенцем или использовать прихватки и открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром.
- 3.4. Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде использовать ложки, половники с длинными ручками.
- 3.7. Сковородки ставить и снимать с помощью сковородников.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1. При возникновении неисправности в работе жаровочного шкафа, а также нарушении защитного заземления ее корпуса работу прекратить и выключить жаровочный шкаф. Работу возобновить после устранения неисправности.
- 4.2. В случае короткого замыкания и загорания жаровочного шкафа отключить его от сети и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.
- 4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электроприбор от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы.

- 5.1. Выключить жаровочный шкаф и после его остывания вымыть горячей водой.
- 5.2. Провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную вентиляцию.
- 5.3. Снять спецодежду и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Специалист по охране труда

Малиновский Ю.А.